

FACTURĂ FISCALA

11661
OP 32 / 10.05.2018

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cumpărător: Scoala Gimnaziala
" Nicolae Labis "

Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017

Nr.R.C./an:

A.F./C.U. RO 37410026

C.U.I./C.I.F 32579777

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158
Cladire Administrativa
SECTOR 3, BUCURESTI

Adresa: Bucuresti ,sector 3
Str. Firidei Nr. 2

Cont:

Cont:

Banca:

Banca:

Cont:

Banca:

Cap.soc. 2.500.000 LEI

Seria: OPS3

Nr. FF: 0849

Data (zi,luna,an): 02.04.2018

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de control ,detectie,verificare tehnica ,intretinere si reparare ” CONFORM CONTRACT NR.6411 / 28.07.2017 Act Aditional nr.1 luna Martie 2018	lei/mp				
Semnătura și ștampila furnizorului				Total, din care: accize	6.681,60	1.269,50
Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CJ seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră data _____ Semnăturile _____				Semnătura P. de primire	Total de plata 7.951,10	

BUN
DIRECT



OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Cladire Administrativa ,

Bucuresti , sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

Nr.300/02.04.2018

PROCES – VERBAL LUNAR

Aferent lunii : MARTIE 2018

Beneficiar :SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE LABIS”

privind „serviciile de control , detectie , verificare tehnica , intretinere si reparare pentru constructii” la SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE LABIS” ,operatiuni executate în baza prevederilor Actului aditional nr. 1 / 14.12.2017 la Contractul de servicii nr. 6411 din 28.07.2017 încheiat între SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE LABIS” si S.C. OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL.

S-au executat urmatoarele operatiuni:

- 1. Servicii de verificare tehnica si reparare pentru sistemul de supraveghere video , control acces si antiefractie . Servicii de verificare tehnica si reparare pentru sistemul de detectie incendii.**
 - Verificare lunara conform contract a sistemului de detectie incendiu (anexam Proces – verbal de receptie luna MARTIE 2018).**
 - Verificare lunara conform contract a sistemului CCTV si antiefractie (anexam Proces – verbal de receptie luna MARTIE 2018)**

2. Servicii de reparare si autorizare ISCIR. Servicii de intretinere centrala termica. Servicii de supraveghere si verificare tehnica privind utilizarea instalatiilor/ echipamentelor din domeniul instalatii sub presiune (RSVTI).

- Verificari , incercari si probe (anexat Proces verbal nr. 112/26.03.2018)

3. Servicii de intretinere si reparare pentru constructii.

Servicii de control , detectie si verificare lunara a cladirii.

BENEFICIAR
SCOALA GIMNAZIALA
“ NICOLAE LABIS”

PRESTATOR
OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE
S3 SRL

Director




Presedinte Consiliu Administratie

BUNESCU ALEXANDRU





Intr. Parfumului nr 1, Sector 3,
Bucharest, # 030843, Romania
Tel: +40 213 27 26 02 Fax: +40 213 20 08 15
CIF: RO 9537840 Reg. Comertului: J40/4754/1997
e-mail: office@bip.ro site: www.bip.ro



PROCES - VERBAL DE RECEPTIE

LUNA MARTIE 2018

Privind prestarea de „ Service sistem detectie incendiu” la
SCOALA GIMNAZIALA „ NICOLAE LABIS ” , in luna MARTIE 2018.

Serviciile au fost prestate conform acord nr. 136/28.07.2017
incheiat cu OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 .

Prestator

S.C. BIP Telecom SRL

Beneficiar

SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE LABIS ”



CONFOI
ORIGINAL

SERVICE INTERVENTIE

NUME CLIENT SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE LABIS"		
ADRESA: STR. FIRIDEI NR. 2		
FORMA COLABORARE: ACORD	NR.136/28.07.2017	GARANTIE <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU
AUTORITATEA CONTRACTANTA NUME: OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3		



PRODUS PENTRU CARE SE SOLICITA SERVICE/ INTERVENTII	Accesorii	SERIE
ASISTENTA TEHNICA PENTRU SISTEMUL DETECTIE INCENDIU LUNA MARTIE		

SOLICITARILE CONSTAU IN:

- VERIFICARE CONFORM CONTRACT

**IN URMA VERIFICARILOR FACUTE S-A CONSTATAT CA SOLICITARILE SUNT INTEMEiate.
CONFIRMARE PRIN SEMNARE**

BIP TELECOM	CLIENT
REPREZENTANT:	REPREZENTANT:


REZOLVAREA SOLICITARILOR CONSTA	CONFORM CONTRACT
	
CONFORM CU ORIGINALUL	

**IN URMA VERIFICARILOR FACUTE S-A CONSTATAT CA PRODUSUL FUNCTIONEAZA CORESPUNZATOR.
CONFIRMARE PRIN SEMNARE**

BIP TELECOM	CLIENT
REPREZENTANT:	REPREZENTANT:

 CONFIRMAM PRIMIREA U

INTERVENTII



Nr. crt.	OPERATIE	TIP REVIZIE*			EXECUTAT		OBSERVA TII
		L	T	A	DA	NU	
1.	Verificarea grupului electrogen (sursa de rezerva) daca porneste la timp	X					
2.	Nivelul combustibilului este corespunzator, completandu se daca este necesar	X					
3.	Consumabilele imprimantelor din cadru sistemului sunt adecvate	X					
4.	Indicatoare optice si sonore ale ECS sunt functionale	X					
5.	Inspectia optica a echipamentelor	X					
6.	Inspectia optica a traseelor	X					
7.	Verificarea alimentarii echipamentului	X					
8.	Analiza la toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masuri corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare		X				
9.	Verificarea acumulatorilor		X				
10.	Verificarea panourilor frontale si de afisaj		X				
11.	Actionarea a cel putin un detector sau declansator manual de alarmare in fiecare zona, urmarind daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentar.		X				
12.	Verificarea functiilor de monitorizare a deranjamentelor echipamentului de control si semnalizare		X				
13.	Verificarea functiei de retinere sau eliberare a usilor din cadrul sistemului		X				
14.	Actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri sau dispeceratul de monitorizare (unde este permis)		X				
15.	Efectuarea tuturor testelor si verificarile specificate de producator, furnizor sau executant		X				
16.	Analiza la orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare		X				
17.	Se verifica daca controalele de rutina- zilnice, lunare, trimestriale – au fost efectuate			X			
18.	Verificarea fiecarui detector privind functionarea corecta in conformitate cu recomandarile producatorului			X			
19.	Verificarea ca echipamentele de control si semnalizare sa poata actiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare			X			
20.	Verificarea tuturor declansatoarelor manuale			X			
21.	Inspectie vizuala a echipamentelor si cablurilor pentru asigurarea ca sunt sigure, neafectate si protejate corespunzator			X			
22.	Testarea si examinarea bateriilor			X			

REV.0


F-7.5.1.-01,ED.1



REVIZOR
 VERIFICAT



Intr. Parfumului nr 1, Sector 3,
Bucharest, # 030843, Romania
Tel: +40 213 27 26 02 Fax: +40 213 20 08 15
CIF: RO 9537840 Reg. Comertului: J40/4754/1997
e-mail: office@bip.ro site: www.bip.ro



PROCES - VERBAL DE RECEPTIE


LUNA MARTIE 2018

Privind prestarea de „ Service sisteme supraveghere video si antiefracție ” la SCOALA GIMNAZIALA „ NICOLAE LABIS ” , in luna MARTIE 2018 .

Serviciile au fost prestate conform acord nr. 136/28.07.2017 incheiat cu OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 .

Prestator

S.C. BIP Telecom SRL



Beneficiar

SCOALA GIMNAZIALA „ NICOLAE LABIS ”



DO TOTO
ORIGINALA

SERVICE INTERVENTIE

NUME CLIENT SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE LABIS"		
ADRESA: STR. FIRIDEI NR. 2		
FORMA COLABORARE: ACORD	NR.136/28.07.2017	GARANTIE <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU
AUTORITATEA CONTRACTANTA NUME: OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3		

PRODUS PENTRU CARE SE SOLICITA SERVICE/ INTERVENTII	Accesorii	SERIE
ASISTENTA TEHNICA PENTRU SISTEMUL DETECTIE INCENDIU LUNA MARTIE		

SOLICITARILE CONSTAU IN:

- VERIFICARE CONFORM CONTRACT

**IN URMA VERIFICARILOR FACUTE S-A CONSTATAT CA SOLICITARILE SUNT INTENAMEIATE.
CONFIRMARE PRIN SEMNARE**

BIP TELECOM

CLIENT

REPREZENTANT:

REPREZENTANT:

REZOLVAREA SOLICITARILOR CONSTA

CONFORM CONTRACT

**IN URMA VERIFICARILOR FACUTE S-A CONSTATAT CA PRODUSUL FUNCTIONEAZA CORESPUNZATOR.
CONFIRMARE PRIN SEMNARE**

BIP TELECOM

CLIENT

REPREZENTANT:

REPREZENTANT:

 CONFIRMAM PRIMIREA UNEI COPII A PREZENTULUI BON DE SERVICE/INTERVENTII



SOF Instal Proiect Buderus
 Distribuitor Autorizat
VIESSMANN
 www.sofinstal.ro

Str. Astrelor Nr. 12
 Popesti-Leordeni, ILFOV
 ☎ 0773 791 207
 0747 999 890
 📠 031 431 51 56
 office@sofinstal.ro



Societate autorizata ISCIR

Tip document Proces verbal Fișă constatare/service Fișă retur
 Nr. 112 din data 26.03.2018

Beneficiar **SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS** reprezentat prin _____

Adresă montaj aparat: STR. FIRIDEI. NR.2

tel: _____ e-mail: _____

data intervenție 26.03.2018 certificat garanție seria/nr.: _____

Tip PIF Aparat în garanție Aparat în service Asistență tehnică Contract de întreținere

	TIP APARAT	SERIE APARAT
1	THERMOSTAHL EN 120 - 139 KW	0651
2	THERMOSTAHL EN 120 - 139 KW	0652
3		
4		

Reclamație client: - verificarea echipamentelor.

Constatare autorizat I.S.C.I.R. _____

Operațiuni efectuate

Pentru cazanele de fontă și oțel:

- curățirea cazanului (drumuri de fum, focar);
- verificarea etanșeității cazanului;
- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;
- verificarea pompelor de circulație;
- verificarea tensiunii de alimentare;
- verificarea funcționării boilerelor instalate la microcentrale;
- verificarea tirajului coșului de fum.

Pentru arzătoarele pe gaz:

- verificarea tensiunii de alimentare;
- verificarea filtrului stabilizator de gaz;
- verificarea reglajelor la arzător cu ajutorul gaz-analizatorului
- verificarea și reglarea electrozilor de aprindere ionizare;
- verificarea electrovanelor și a dispozitivelor de siguranță;
- verificarea presostatelor de aer și gaz;
- verificarea funcționării blocului de comanda și simularea avariilor



	cod articol	denumire	cantitate
Piese defecte schimbate			

Mențiuni/recomandări pentru îmbunătățirea funcționării instalației:
- echipamentele funcționează corespunzător.

Starea de funcționare după intervenție: corespunzătoare necorespunzătoare
 Reprezentant SOF Instal Proiect: _____ semnatura: _____

Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS reprezentant: _____ semnatura: _____

