

HC102

**FACTURĂ FISCALA**

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Cumpărător: Scoala Gimnaziala  
" Nicolae Labis "

Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017

Nr.R.C./an:

A.F./C.U. RO 37410026

C.U.I./C.I.F 32579777

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158  
Cladire Administrativa  
SECTOR 3, BUCURESTI

Adresa: Bucuresti ,sector 3  
Str. Firidei Nr. 2

Cont:

Cont:

Banca:

Banca:

Cont:

Banca:

Cap.soc. 2.500.000 LEI

**Seria: OPS3**


**Nr. FF: 1209**

**Data (zi,luna,an): 04.06.2018**

Nr. Aviz insoj. mării

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-		
1	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor  si aparatelor aflate in dotare " CONFORM CONTRACT NR. 1557 / 23.04.2018 luna Mai 2018</p> 	lei/mp						
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p> 				<p>Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____</p>		<p>Total, din care: accize</p>	<p>5.575,68</p>	<p>1.059,38</p>
				<p>Semnătura de primire</p>	<p>Total de plata</p>		<p>6.635,06</p>	



**OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL**

**Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Cladire Administrativa ,**

**Bucuresti , sector 3**

**C.U.I. RO 37410026**

**J 40/5480/19.04.2017**

**Nr.655/31.05.2018**

**PROCES – VERBAL LUNAR**

**Aferent lunii : MAI 2018**

**Beneficiar :SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE LABIS”**

**privind „serviciile de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente , sistemelor , echipamentelor si aparatelor aflate in dotare ” la SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE LABIS” ,operatiuni executate în baza prevederilor Contractului de servicii nr. 1557 din 23.04.2018 încheiat între SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE LABIS” si S.C. OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL.**

**S-au executat urmatoarele operatiuni:**

- Verificari , incercari si probe ( anexat Proces verbal nr. 45/02.05.2018) ( service centrale termice)
- Solicitare reparatii nr. 1876/11.05.2018. (servicii de intretinere instalatii sanitare)
- Fisa tehnica de interventie din data de 11.05.2018.
- Fisa tehnica de interventie din data de 16.05.2018. (servicii intretinere instalatii electrice)

- Fisa tehnica de interventie din data de 22.05.2018. (servicii de intretinere instalatii sanitare)

**BENEFICIAR**  
**SCOALA GIMNAZIALA**  
**“ NICOLAE LABIS”**

**PRESTATOR**  
**OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE**  
**S3 SRL**

**Director**

-----



**Presedinte Consiliu Administratie**  
**BUNESCU ALEXANDRU**





**SOF Instal**  
**Proiect**  
 Distribuitor Autorizat **Buderus**  
**VIESSMANN**  
 www.sofinstal.ro

Str. Astelelor Nr. 12  
 Popesti-Leordeni, ILFOV  
 ☎ 0773 791 207  
 0747 999 890  
 📠 031 431 51 56  
 office@sofinstal.ro



Societate autorizata IS CIR

Tip document  Proces verbal  Fișă constatare/service  Fișă retur  
 Nr. 45 din data 02.05.2018

Beneficiar ȘCOALA BINAȘIALĂ NICOLAE LABIȘ reprezentat prin  
 Adresă montaj aparat: e-mail:

data intervenție 02.05.2018 certificat garanție seria/nr.:

Tip  PIF  Aparat în garanție  Aparat în service  Asistență tehnică  Contract de întreținere

	TIP APARAT	SERIE APARAT
1	THERMOSTAT EN 120	0651
2	THERMOSTAT EN 120	0652
3		
4		
5		
6		

Reclamație client verificarea echipamentelor

Constatare autorizat I.S.C.I.R.

Operațiuni efectuate

Pentru cazanele de fontă și oțel:

- curățirea cazanului (drumuri de fum, focar);
- verificarea etanșetății cazanului;
- verificarea bunel funcționări a automatizării echipamentului;
- verificarea pompelor de circulație;
- verificarea tensiunii de alimentare;
- verificarea funcționării boilerelor instalate la microcentrale;
- verificarea tirajului coșului de fum.

Pentru arzătoarele pe gaz:

- verificarea tensiunii de alimentare;
- verificarea filtrului stabilizator de gaz;
- verificarea reglajelor la arzător cu ajutorul gaz-analizatorului
- verificarea și reglarea electrozilor de aprindere ionizare;
- verificarea electrovanelor și a dispozitivelor de siguranță;
- verificarea presostatelor de aer și gaz;
- verificarea funcționării blocului de comanda și simularea avariilor

	cod articol	denumire	cantitate
Piese defecte			
Piese schimbate			


Mențiuni/recomandări pentru îmbunătățirea funcționării instalației:  
Echipamentele sunt gata

Starea de funcționare după intervenție:  corespunzătoare  necorespunzătoare

Reprezentant SOF Instal Project: PETREA LIVIU semnatur

Beneficiar: ȘCOALA NICOLAE LABIȘ reprezentant:

LABIȘ semnatura:



ORIGINALUL

Scoala Gimnaziala  
**NICOLAE LABIS**

**ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE LABIȘ"**

Adresa: Strada Firiței nr.2, Sector 3, București

Telefon: Fax: 0213486271

E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro

Site: <http://scoala89nicolaelabis.ro>

C.I.F. 32579777

Nr. inreg. 1876 / 1.05.2018

**Catre OPS3,**

Prin prezenta Scoala Gimnaziala „Nicolae Labis” din Bucuresti, Sector 3, Str. Firiței nr. 2, va solicita sprijinul in vederea inlocuirii a 4 (patru) racorduri de evacuare de la toaletele elevilor. Cand este actionata parghia care elibereaza apa din vas, acestea curg in cabine.

Va multumim pentru colaborare.

Director,

Prof. Preotescu Maria-Laura



ORIGINE

DIVIZIA TEHNICA: INSTALATII SANITARE

## FISA TEHNICA DE INTERVENTIE din DATA:

Beneficiar:	SE. CIPIHABILA "M. LEON" S
Adresa:	
Data/Nr.Referat sesizare:	
Defectiune reclamata:	

### TIP INTERVENTIE:

### CONSTATARE/DEPANARE:

SE. CIPIHABILA

### OBSERVATII/RECOMANDARI:

TOTTE I I I I I FUNKIONERTE

### MATERIALE UTILIZATE:

1/2 fis  
4 bu  
2 buc  
2 buc  
- PICHIET WC  
- CALITATI IV. SE. WC  
- BATERII  
- ROZ. INST. PISOARA

DATA: 11-05-2018  
OPS3 – Ordine si Protectie S3 S.R.L :



Benefi

CONFORM CU ORIGINALUL



DIVIZIA TEHNICA: INSTALATII ELECTRICE

FISA TEHNICA DE INTERVENTIE din DATA: 16.05.2018

Beneficiar:	Scola Nicolae Lobos
Adresa:	
Data/Nr.Referat sesizare:	Solicitare telefonică
Defectiune reclamata:	Avarie electrică

TIP INTERVENTIE:

CONSTATARE/DEPANARE:

- Corp iluminat defect
- Tuburi arse
- Saer instalat tuburile și  
dregere arse

OBSERVATII/RECOMANDARI:

Instalatie electrice de iluminat functioneaza  
la parametri normali

MATERIALE UTILIZATE:

- Tub led 18 W (36W) = 1 buc
- Tub fluorescent 36W = 4 buc
- Saer 40W = 2 buc

DATA: 16.05.2018  
OPS3 – Ordine si Protectie S3 S.R.L :

FORM CU ORIGINALUL

Beneficiar:

# OPS3

OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL  
Str. Calea Vitian, nr.154-158, Cladire Administrativa  
Bucuresti, sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

DIVIZIA TEHNICA:

## FISA TEHNICA DE INTERVENTIE NR.

Beneficiar:	Scoala Gimnaziala Mierlele Juciu
Adresa:	
Data/Nr.Referat sesizare:	Solicitare Telefonica
Defectiune reclamata:	

TIP INTERVENTIE:

CONSTATARE/DEPANARE:

.....  
..... *Tronson aparatura defect* .....

OBSERVATII/RECOMANDARI:

.....  
.....

MATERIALE UTILIZATE:

.....  
..... *Tronson* .....

DATA: *22.05.2018*  
OPS3 – Ordine si Protectie S3 S.R.L.

CONFORM CU ORIGINALUL



Beneficiar :  
.....  
..... ANUL .....